

PORTAIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Portaiden oikea käyttö

Käytä portaita tarkoituksenmukaisesti!

Portaiden kunnossapito ja pintavaurioiden välttäminen

1. Vältä portaiden vahingoittamista terävillä esineillä (esineiden putoamista, kulkua terävillä koroilla ja hiekkapohjaisilla ulkojalkineilla, koirankynsien aiheuttamia naarmuja jne.).
2. Jos mahdollista, vältä portaiden suunnittelussa lattialämmityksen ja muiden lämmityslaitteiden (takat, uunit, kuuman ilman ulostulot) asentamista portaiden alle tai läheisyyteen.
3. Puuportaille sopivin lämpötila on 15–25 °C.
4. Tilan ilman suhteellisen kosteuden TULEE olla välillä 40–60%. Kuivemmassa ympäristössä portaat voivat vahingoittua jälkikuivumisen vuoksi (puun halkeamat, narina, liimaliitosten heikkeneminen ym.), joista valmistaja ei voi vastata.

Portaiden huolto

1. Käsittele porrasaskelmat viimeistelyn raikastamiseksi huoltovahalla kerran vuodessa.
2. Puhdista portaiden pinnat kostealla (kemikaalittomalla) pyyhkeellä ja kuivaa puhtaalla pehmeällä pyyhkeellä.
3. Poista tahrat miedolla pesuaineliuksella mahdollisimman pian ja kuivaa huolellisesti. (Huom! Älä huuhtele portaita runsaalla vedellä!)
4. Älä käytä liuotusaineita tai valkaisevia ja hankaavia aineita sisältäviä pesuaineita.
5. Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja osia ei tarvitse huoltaa taajaan. Jos tahroja syntyy, poista ne mahdollisimman pian. Käytä mietoja pesuainetta. Poista pinttyneet tahrat liuotusaineella tai alkoholilla ja puhdista sitten haalealla vedellä ja kuivaa. Varo veden ja puhdistusaineiden sattumista puupinnoille.
6. Hiotut ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat voi puhdistaa hankaavalla pesuaineella, hiontalinjan suuntaisesti hangaten. Älä käytä hankaavia aineita kiillotettuihin pintoihin.
7. Puhdista lasikaiteen pinnat ikkunanpesuaineella ja varo sen sattumista maalatuille ja puupinnoille. Poista pesuainetahrat maalatuilta ja puupinnoilta kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sitten huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä.